



GWN7700 & GWN7701

5&8-port Unmanaged Gigabit Switch

Krátký instalační návod



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

www.grandstream.cz

CZ Provozní teplota:

0 až 40 °C

Skladovací teplota:

-40 až 70 °C

Provozní vlhkost: 10 % až 90 % bez kondenzace

Skladovací vlhkost: 5% až 90% bez kondenzace

Napájecí adaptér: Výstup:

+5V DC, 0,6A, 3W, certifikováno UL

Ethernet porty:

10/100/1000Mbps RJ-45 port